

Bericht: Fehler des Ballonpiloten

Abbesbüttel (rtm). Trotz Gewitterwarnung mit einem maroden Ballon gestartet: Eklatante Nachlässigkeit des Piloten (69) war laut Abschlussbericht der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen Ursache für das Heißluftballon-Unglück im September 2010 bei Abbesbüttel. Bei der Havarie – eine Gewitterböe schleuderte den Ballon 200 Meter weit bis gegen eine Garage – wurden zwölf Passagiere zum Teil schwer verletzt. Die Braunschweiger Experten haben ihre Analyse gestern vorgestellt.

► SEITE 13

